

Система для чистки подаваемым под давлением сухим льдом.

Стандартные аксессуары:

- Силиконовая мазь для сопел
- Веерное сопло
- Гаечный ключ (для замены сопел) 2 шт.
- Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой
- Пистолет (эргономичный и безопасный
- с переключателем подачи воздуха и льда или только воздуха)
- Выход сухого льда регулируется непосредственно на продувочном пистолете
- Давление воздуха регулируется непосредственно на пистолете
- Переключитесь в режим "только воздух" или "лед и воздух"
- Электронное управление
- С интегрированным устройством перемотки провода заземления
- Сепаратор для отделения воды и масла
- Сумка для инструментов



Номер для заказа: 1.574-002.0

Технические характеристики

Потребляемая мощность (кВ)	0,6
Штуцер для подведения сжатого воздуха	-
Каркас/рама	-
Длина кабеля (м)	7
Давление воздуха (бар/МПа)	■
Качество воздуха	dry & oil free
Объемный поток воздуха (м³/мин)	0,5-3,5
Уровень шума (дБ)	99
Загрузка сухого льда (кг)	15
Гранулы сухого льда (диаметр) (мм)	3
Расход сухого льда (кг/ч)	15-50

Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Технические характеристики

Вес без аксессуаров (кг)	70
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	768x510x1100

Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Подробнее

Описание

Система очистки высокого давления, которая обеспечивает чрезвычайно высокий уровень безопасности с автоматическим сбросом давления, имеет устройство контроля температуры дымовых газов, инновационное автоматическое отключение при отсутствии воды в баке с поплавковым регулятором уровня, а также шланг SDS, нейтрализующий скачки давления. С бойлерами Eco-Line эти аппараты соответствуют последним требованиям регламентирования промышленных газообразных выбросов BimSch.

Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Аксессуары

Аксессуары для насадок

Скребок

Номер для заказа 4.110-015.0



Смазка для резьбовых насадок (не содержит силикона)

Номер для заказа 6.288-088.0



Гаечный ключ

Номер для заказа 7.815-009.0



Удлинитель насадки (300 мм)

Номер для заказа 4.760-658.0



Струйная насадка, изогнутая под углом 90°

Номер для заказа 4.321-203.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Аксессуары для насадок

Р□□□□ □□□□□□□□ IB

Номер для заказа 4.321-248.0



р - IB

Номер для заказа 2.815-421.0



Переходник для изогнутых сопел/ вставки для плоской струйной насадки, 14 мм

Номер для заказа 4.130-425.0



Продувочная труба, изогнутая под углом 105°

Номер для заказа 4.321-204.0



Защитное оборудование

Защитные перчатки

Номер для заказа 6.321-210.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Защитное оборудование

Защитные очки

Номер для заказа 6.321-208.0



Защитные наушники

Номер для заказа 6.321-207.0



Набор монтажных инструментов и других аксессуаров

Номер для заказа 2.641-741.0




Лопатка для сухого льда

Номер для заказа 4.321-198.0



130l

Номер для заказа 5.574-053.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced




makes a difference

Набор монтажных инструментов и других аксессуаров


35l

Номер для заказа 5.574-054.0



Y-Adapter f_r Luftanschluss

Номер для заказа 2.641-880.0



Насадки низкого давления для струйной очистки

Номер для заказа 4.321-237.0



Номер для заказа 4.321-235.0



Номер для заказа 4.321-236.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Насадки низкого давления для струйной очистки

Номер для заказа 4.321-234.0



□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.321-249.0



Mini Winkelst_cke, 90°

Номер для заказа 4.321-259.0



□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.321-250.0



Ersatz Winkelst_cke, 90°

Номер для заказа 5.321-973.0



Verlängerungsrohr, 100 mm

Номер для заказа 5.321-971.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Насадки низкого давления для струйной очистки


Mini Winkeld_{se}, 135°

Номер для заказа 4.321-261.0




□□□□□□□□

Номер для заказа 4.321-989.0



Adapter gerade Winkeld_{se}

Номер для заказа 5.321-992.0



Ersatz D_{senmundst}_ck

Номер для заказа 5.321-977.0



Ersatz Winkelst_{ck}, 135°

Номер для заказа 5.321-972.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Струйные насадки

Плоская струйная насадка

Номер для заказа 4.130-423.0



Вставка для струйной насадки, 8 мм

Номер для заказа 4.130-420.0



Вставка для плоской струйной насадки, 6 мм

Номер для заказа 4.130-421.0



Круглая струйная насадка, небольшая

Номер для заказа 4.130-418.0



Вставка для плоской струйной насадки, 10 мм

Номер для заказа 4.130-422.0



Круглая струйная насадка, большая

Номер для заказа 4.130-419.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Струйный пистолет

Номер для заказа 4.775-785.0



Номер для заказа 4.775-794.0



Струйный шланг

Номер для заказа 4.013-042.0



Воздушный шланг (20 м - с муфтой)

Номер для заказа 6.390-285.0



Воздушный шланг (10 м - с муфтой)

Номер для заказа 6.390-284.0



Струйная чистка сухим льдом

IB 7/40 Advanced



makes a difference

Струйный шланг

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□

Номер для заказа 6.667-214.0

